

En 2021, **3,6 %** des pièces remplacées sont des pièces de réemploi

1 - Par tranches d'âge des véhicules

| Age du véhicule | 9 m. 2021 | 9 m. 2020 | 9 m. 2019 | 2018 | 2017 |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| moins de 2 ans | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 à ms de 4 ans | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 à ms de 6 ans | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 à ms de 8 ans | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| 8 à ms de 10 ans | 4,3 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 10 à ms de 15 ans | 9,4 | 8,1 | 8,4 | 8,1 | 8,3 |
| 15 ans et plus | 20,0 | 19,7 | 20,8 | 20,1 | 19,4 |
| Tous âges | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| % d'expertises comptant au moins une pièce de réemploi | 11,6 | 9,5 | 8,8 | 7,9 | 7,7 |
| Véhicules de 5 ans et plus | | | | | |
| % pièces de réemploi | 6,2 | 5,5 | 5,3 | 4,9 | 4,8 |

Les pièces de réemploi de moins de 30 € sont retenues dans l'échantillon.

2 - Par pièces remplacées

| 9 mois 2021 | Tous âges | moins de 10 ans | 10 à moins de 15 ans | 15 ans et plus |
|-------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| Hayon AR | 23,2 | 11,6 | 48,2 | 62,4 |
| Porte AV | 23,0 | 10,9 | 51,5 | 65,8 |
| Porte AR | 20,1 | 10,2 | 49,5 | 61,1 |
| Aile AV | 13,1 | 4,6 | 28,7 | 48,5 |
| Capot AV | 12,1 | 4,8 | 33,5 | 52,5 |
| Feu AR | 9,4 | 3,7 | 19,9 | 32,0 |
| Bloc optique AV | 9,1 | 3,0 | 21,0 | 42,1 |
| Bouclier AR | 7,9 | 2,8 | 18,5 | 34,8 |
| Rétroviseur EXT | 6,2 | 2,4 | 12,2 | 23,0 |
| Bouclier AV | 6,0 | 1,6 | 15,6 | 34,9 |
| Porte battante AR | 5,8 | 3,6 | 15,0 | 25,7 |
| Face AV | 5,3 | 1,8 | 12,6 | 27,6 |
| Traverse bouclier AR | 3,6 | 2,3 | 7,2 | 11,0 |
| Traverse AR | 3,2 | 1,4 | 8,5 | 12,8 |
| Feu AV | 3,1 | 1,3 | 5,9 | 21,0 |
| Traverse INF AV | 2,7 | 1,0 | 7,5 | 14,7 |
| Calandre | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 20,4 |
| Traverse SUP AV | 2,5 | 1,1 | 7,0 | 10,5 |
| Moto ventilateur | 2,3 | 0,8 | 5,7 | 17,0 |
| Pare boue aile AR | 2,3 | 1,2 | 5,1 | 10,3 |
| Eclaireur plaque de police AR | 2,1 | 1,3 | 3,4 | 4,4 |
| Répétiteur feu AV | 2,1 | 0,2 | 2,3 | 9,1 |
| Feu anti brouillard AV | 2,1 | 0,8 | 4,7 | 10,8 |
| Feu AR : 2ème feu | 1,9 | 1,0 | 5,7 | 5,6 |
| Pare boue aile AV | 1,8 | 0,6 | 4,5 | 10,0 |
| Vitre latérale | 1,7 | 0,6 | 4,1 | 6,8 |
| Vitre de hayon AR | 1,7 | 0,6 | 4,3 | 5,3 |
| Traverse bouclier AV | 1,5 | 0,7 | 4,2 | 10,4 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|-----|------|
| Absorbeur bouclier AR | 1,1 | 0,4 | 3,0 | 6,1 |
| Protecteur porte AR | 1,1 | 0,4 | 2,5 | 4,3 |
| Protecteur porte AV | 1,0 | 0,3 | 2,3 | 4,0 |
| Protecteur bouclier AR | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 3,5 |
| Grille bouclier AV | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 3,9 |
| Spoiler bouclier AR | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 4,0 |
| Protecteur bouclier AV | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 3,0 |
| Support bouclier AR | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 1,5 |
| Tout | 3,6 | 1,4 | 9,4 | 20,0 |